



18 października br. w godzinach porannych w remontowanym pod przyszłą siedzibę PIIB budynku przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie zawała się część ściany zewnętrznej od strony ul. Spacerowej wraz z 4 stropami i klatką schodową w tej części. Nikt w wyniku zdarzenia nie został poszkodowany. Nad ustaleniem przyczyn i okoliczności zaistniałej sytuacji pracuje komisja powołana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W trakcie kontroli miejsca zdarzenia stwierdzono kilka pęknięć na ścianie wspólnej między remontowanym obiektem a graniczącym z nim budynkiem przy ul. Kujawskiej 3, w szczególności w obrębie klatki schodowej bezpośrednio przyległej do miejsca zdarzenia. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców sąsiedniej kamienicy podjęto decyzję o ewakuacji niektórych osób do lokali zastępczych do czasu stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia użytkowania ich mieszkań.

Dzień po zdarzeniu, czyli 19 października br. została powołana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego komisja do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej. W jej składzie są również przedstawiciele PIIB oraz rzeczoznawca budowlany, który wykona ekspertyzę techniczną w zakresie prawidłowości realizowanych robót budowlanych uwzględniającą stan techniczny pozostałej po katastrofie części budynku oraz jej wpływ na konstrukcję i statykę przedmiotowego budynku wraz z sąsiadującymi, z uwzględnieniem faktu prowadzenia w tym samym czasie w przyległej do przyszłej siedziby Izby kamienicy przy ul. Kujawskiej 3, prac budowlanych. Polegały one na nadbudowie piętra przy ścianie wspólnej i innych pracach remontowych.

Natychmiast po zdarzeniu na obiekcie PIIB wykonawca robót, którym jest firma Dekpol S.A., wydzielił strefę zagrożenia i zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób trzecich do tej strefy. W dniu 19 października, a więc również dzień po zdarzeniu, decyzją PIIB założono geodezyjne punkty kontroli i pierwsze odczyty dokonane przez geodetę świadczą o stabilności ściany wspólnej, co daje nadzieję, że z końcem tygodnia, ewakuowani mieszkańcy będą mogli powrócić do swoich mieszkań i będzie można przystąpić do dalszych prac zabezpieczających.